

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
大同股份有限公司	1120001	無風管空氣調節機	FT-28DYTR/R-28DYTR	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1120001	無風管空氣調節機	FT-36DYTR/R-36DYTR	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1120001	無風管空氣調節機	FT-42DYTR/R-42DYTR	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1120001	無風管空氣調節機	FT-50DYTR/R-50DYTR	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1120001	無風管空氣調節機	FT-63DYTR/R-63DYTR	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1120002	無風管空氣調節機	FT-80DYTR/R-80DYTR	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	1120014	無風管空氣調節機	CS-RX125NA2(室內機)/CU-RX125NCA2(室外機)	氣冷分離式	12.5	5.18	實測值未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	1120014	無風管空氣調節機	CS-RX125NA2(室內機)/CU-RX125NHA2(室外機)	氣冷分離式	12.5	5.18	實測值未能符合114年新基準
呈堡企業有限公司	1120096	無風管空氣調節機	FIWR-251HA/FOR-251HA	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
呈堡企業有限公司	1120097	無風管空氣調節機	FIWR-321HA/FOR-321HA	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
呈堡企業有限公司	1120098	無風管空氣調節機	FIWR-351HA/FOR-351HA	氣冷分離式	4.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
呈堡企業有限公司	1120098	無風管空氣調節機	FIWR-451HA/FOR-451HA	氣冷分離式	5.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1120099	無風管空氣調節機	HW-GL63B	氣冷單體式	6.3	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
廣財電器有限公司	1120117	無風管空氣調節機	RV-28HR(室外機)/RI-28HR(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
廣財電器有限公司	1120117	無風管空氣調節機	RV-36HR(室外機)/RI-36HR(室內機)	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
廣財電器有限公司	1120117	無風管空氣調節機	RV-41HR(室外機)/RI-41HR(室內機)	氣冷分離式	4.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
廣財電器有限公司	1120117	無風管空氣調節機	RV-72HR(室外機)/RI-72HR(室內機)	氣冷分離式	7.5	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
廣財電器有限公司	1120117	無風管空氣調節機	RV-85HR(室外機)/RI-85HR(室內機)	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
頤旺科技股份有限公司	1120123	無風管空氣調節機	HAC-P38HA (室外機) / HAS-P38HA (室內機)	氣冷分離式	3.8	6.23	實測值未能符合114年新基準
頤旺科技股份有限公司	1120126	無風管空氣調節機	HAC-T72CA(室外機) / HAS-T72CA(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1120129	無風管空氣調節機	RAM-HA36DC/RAU-HA36DC	氣冷分離式	3.6	6.23	實測值未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1120173	無風管空氣調節機	DXK63ZTLT-W / DXC63ZTLT-W	氣冷分離式	6.3	5.6	實測值未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1120173	無風管空氣調節機	DXK71ZTLT-W / DXC71ZTLT-W	氣冷分離式	7.2	5.37	實測值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1120187	無風管空氣調節機	HO-AR80/HI-AR80	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1120187	無風管空氣調節機	HO-AR85/HI-AR85	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1120190	無風管空氣調節機	HI-AR72/HO-AR72	氣冷分離式	7.5	5.37	實測值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1120197	無風管空氣調節機	AM-CF80D/AU-CF80D	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1120197	無風管空氣調節機	AM-CF80DC/AU-CF80DC	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1120197	無風管空氣調節機	AM-DF80DC/AU-DF80DC	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1120197	無風管空氣調節機	AM-MF80DC/AU-MF80DC	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1120244	無風管空氣調節機	R-1002DDSR/FT-1002DDSR	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1120244	無風管空氣調節機	R-1102DDSR/FT-1102DDSR	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	1120249	無風管空氣調節機	CS-90FL/CU-90FLC	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值未能符合114年新基準
華菱開發股份有限公司	1120250	無風管空氣調節機	DTS-140KIVS(室外機)/DN-140KPIVS(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
華菱開發股份有限公司	1120251	無風管空氣調節機	DTEA-110KIGS(室外機)/DNEA-110KIGS(室內機)	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
松林廈商業有限公司	1120252	無風管空氣調節機	SO-28MK(室外機)/SI-28MK(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值未能符合114年新基準
松林廈商業有限公司	1120252	無風管空氣調節機	SO-41MK(室外機)/SI-41MK(室內機)	氣冷分離式	4.2	5.6	標示值未能符合114年新基準
松林廈商業有限公司	1120252	無風管空氣調節機	SO-50MK(室外機)/SI-50MK(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值未能符合114年新基準
松林廈商業有限公司	1120253	無風管空氣調節機	SO-63MK(室外機)/SI-63MK(室內機)	氣冷分離式	6.5	5.6	標示值未能符合114年新基準
松林廈商業有限公司	1120253	無風管空氣調節機	SO-80MK(室外機)/SI-80MK(室內機)	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1120255	無風管空氣調節機	TAV-A28CX(室外機)/TAV-A28CIX(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1120255	無風管空氣調節機	TAV-A28HX(具通訊埠)(室外機)/TAV-A28HIX(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1120255	無風管空氣調節機	TAV-A28HX(室外機)/TAV-A28HIX(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1120255	無風管空氣調節機	TRV-A28CX(室外機)/TRV-A28CIX(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1120255	無風管空氣調節機	TRV-A28HX(具通訊埠)(室外機)/TRV-A28HIX(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1120255	無風管空氣調節機	TRV-A28HX(室外機)/TRV-A28HIX(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1120256	無風管空氣調節機	AM-CF80D(具通訊埠)/AU-CF80D	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1120256	無風管空氣調節機	AM-CF80DC(具通訊埠)/AU-CF80DC	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1120256	無風管空氣調節機	AM-DF80DC(具通訊埠)/AU-DF80DC	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1120256	無風管空氣調節機	AM-MF80DC(具通訊埠)/AU-MF80DC	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1120324	無風管空氣調節機	FT-80DYTR(具通訊埠)/R-80DYTR	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1120340	無風管空氣調節機	ML140IE/MA140IC	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
東元電機股份有限公司	1120340	無風管空氣調節機	ML140IE/MA140IH	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1120340	無風管空氣調節機	PLCU-K140B/PACU-K140BF2	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1120340	無風管空氣調節機	PLCU-K140B/PACU-K140BFH2	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
萬士益冷氣股份有限公司	1120341	無風管空氣調節機	MRV-085SH32(室外機)/RA-28SH32(室內機)+RA-28SH32(室內機)	氣冷分離式	8.5	5.37	實測值未能符合114年新基準
萬士益冷氣股份有限公司	1120341	無風管空氣調節機	MRV-085SH32T(室外機)/RA-28SH32T(室內機)+RA-28SH32T(室內機)	氣冷分離式	8.5	5.37	實測值未能符合114年新基準
太昱空調有限公司	1120344	無風管空氣調節機	TCD-10C5MH/TPD-105MH	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
正升有限公司	1120411	無風管空氣調節機	BPO-282RHVA/BPI-282RHVA	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
正升有限公司	1120411	無風管空氣調節機	BPO-362RHVA/BPI-362RHVA	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
正升有限公司	1120411	無風管空氣調節機	BPO-422RHVA/BPI-422RHVA	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
正升有限公司	1120411	無風管空氣調節機	BPO-502RHVA/BPI-502RHVA	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
正升有限公司	1120411	無風管空氣調節機	BPO-632RHVA/BPI-632RHVA	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值未能符合114年新基準
峻菱企業有限公司	1120413	無風管空氣調節機	BPO-282RHVA/BPI-282RHVB	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
峻菱企業有限公司	1120413	無風管空氣調節機	BPO-362RHVA/BPI-362RHVB	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
峻菱企業有限公司	1120413	無風管空氣調節機	BPO-422RHVA/BPI-422RHVB	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
峻菱企業有限公司	1120413	無風管空氣調節機	BPO-502RHVA/BPI-502RHVB	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
峻菱企業有限公司	1120413	無風管空氣調節機	BPO-632RHVA/BPI-632RHVB	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1120418	無風管空氣調節機	RHF40VAVLT(室外機)/FTHF40VAVLT(室內機)	氣冷分離式	4	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1120418	無風管空氣調節機	RHF60VAVLT(室外機)/FTHF60VAVLT(室內機)	氣冷分離式	6	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1120418	無風管空氣調節機	RHF71VAVLT(室外機)/FTHF71VAVLT(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1120418	無風管空氣調節機	RKF71XVLT(室外機)/FAA71XVLT(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1120421	無風管空氣調節機	AUF-QC140DN(室外機)+APF-QC140DN(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1120421	無風管空氣調節機	AW-PC50DL	氣冷單體式	5	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1120422	無風管空氣調節機	AW-PF36D	氣冷單體式	3.6	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
天下冷氣有限公司	1120465	無風管空氣調節機	TDB-10AH1/TPY-101H1	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
天下冷氣有限公司	1120465	無風管空氣調節機	TDB-13AH1/TPY-131H1	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
天下冷氣有限公司	1120465	無風管空氣調節機	TDB-14AH1/TPY-141H1	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
天下冷氣有限公司	1120465	無風管空氣調節機	TDB-18AH1/TPY-181H1	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
天下冷氣有限公司	1120465	無風管空氣調節機	TDB-23AH1/TPY-231H1	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值未能符合114年新基準
萬士益冷氣股份有限公司	1120478	無風管空氣調節機	MRV-105SH32(室外機)/RA-28SH32(室內機)+RA-36SH32(室內機)	氣冷分離式	10.5	5.18	實測值未能符合114年新基準
萬士益冷氣股份有限公司	1120478	無風管空氣調節機	MRV-105SH32T(室外機)/RA-28SH32T(室內機)+RA-36SH32T(室內機)	氣冷分離式	10.5	5.18	實測值未能符合114年新基準
萬士益冷氣股份有限公司	1120478	無風管空氣調節機	MRV-130SH32(室外機)/RA-28SH32(室內機)+RA-28SH32(室內機)+RA-36SH32(室內機)	氣冷分離式	13	5.18	實測值未能符合114年新基準
萬士益冷氣股份有限公司	1120478	無風管空氣調節機	MRV-130SH32T(室外機)/RA-28SH32T(室內機)+RA-28SH32T(室內機)+RA-36SH32T(室內機)	氣冷分離式	13	5.18	實測值未能符合114年新基準
萬士益冷氣股份有限公司	1120539	無風管空氣調節機	MAS-28SH32(室外機)/RA-28SH32S(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
萬士益冷氣股份有限公司	1120539	無風管空氣調節機	MAS-36SH32(室外機)/RA-36SH32S(室內機)	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
萬士益冷氣股份有限公司	1120539	無風管空氣調節機	MAS-41SH32(室外機)/RA-41SH32S(室內機)	氣冷分離式	4.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
萬士益冷氣股份有限公司	1120539	無風管空氣調節機	MAS-72SH32(室外機)/RA-72SH32S(室內機)	氣冷分離式	7.5	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1120603	無風管空氣調節機	R-63DDVR(室外機)/FT-63DDVR(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1120603	無風管空氣調節機	R-73DDVR(室外機)/FT-73DDVR(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1120603	無風管空氣調節機	R-80DDVR(室外機)/FT-80DDVR(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1120603	無風管空氣調節機	R-90DDVR(室外機)/FT-90DDVR(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	9	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣美芝消費電器股份有限公司	1120605	無風管空氣調節機	MVC-3J100HA(室外機)/MVS-J28HA(室內機)+MVS-J36HA(室內機)*2	氣冷分離式	10.5	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣美芝消費電器股份有限公司	1120605	無風管空氣調節機	MVC-3J85HA(室外機)/MVS-J28HA(室內機)*3	氣冷分離式	8.4	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣美芝消費電器股份有限公司	1120605	無風管空氣調節機	MVC-4J130HA(室外機)/MVS-J28HA(室內機)*2+MVS-J36HA(室內機)*2	氣冷分離式	12.1	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣美芝消費電器股份有限公司	1120605	無風管空氣調節機	MVC-J85HA(室外機)/MVS-J85HA(室內機)	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值未能符合114年新基準
台灣美芝消費電器股份有限公司	1120606	無風管空氣調節機	MVC-GX36HB(室外機)/MVS-GX36HB(室內機)	氣冷分離式	3.6	6.23	實測值未能符合114年新基準
台灣高沅空調科技股份有限公司	1120665	無風管空氣調節機	DHO-GZA29CH/DHI-GZA29KH	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣高沅空調科技股份有限公司	1120665	無風管空氣調節機	DHO-GZA36CH/DHI-GZA36KH	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣高沅空調科技股份有限公司	1120665	無風管空氣調節機	DHO-GZA41CH/DHI-GZA41KH	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣高沅空調科技股份有限公司	1120665	無風管空氣調節機	DHO-GZA50CH/DHI-GZA50KH	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣高沅空調科技股份有限公司	1120665	無風管空氣調節機	DHO-GZA63CH/DHI-GZA63KH	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值未能符合114年新基準
大岩空調有限公司	1120667	無風管空氣調節機	YMT0-28CV3H/YMTI-28VCH	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大岩空調有限公司	1120667	無風管空氣調節機	YMT0-36CV3H/YMTI-36VCH	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
大岩空調有限公司	1120667	無風管空氣調節機	YMT0-41CV3H/YMTI-41VCH	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
大岩空調有限公司	1120667	無風管空氣調節機	YMT0-50CV3H/YMTI-50VCH	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大岩空調有限公司	1120667	無風管空氣調節機	YMT0-63CV3H/YMTI-63VCH	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值未能符合114年新基準
東禾家電股份有限公司	1120669	無風管空氣調節機	TCA-C28RH/TCS-C28RH	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東禾家電股份有限公司	1120669	無風管空氣調節機	TCA-C36RH/TCS-C36RH	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東禾家電股份有限公司	1120669	無風管空氣調節機	TCA-C42RH/TCS-C42RH	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
東禾家電股份有限公司	1120669	無風管空氣調節機	TCA-C50RH/TCS-C50RH	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東禾家電股份有限公司	1120669	無風管空氣調節機	TCA-C63RH/TCS-C63RH	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值未能符合114年新基準
松林廈商業有限公司	1120671	無風管空氣調節機	SO-28DH/SI-28DH	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
松林廈商業有限公司	1120671	無風管空氣調節機	SO-36DH/SI-36DH	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
松林廈商業有限公司	1120671	無風管空氣調節機	SO-41DH/SI-41DH	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
松林廈商業有限公司	1120671	無風管空氣調節機	SO-50DH/SI-50DH	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
松林廈商業有限公司	1120671	無風管空氣調節機	SO-63DH/SI-63DH	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值未能符合114年新基準
太昱空調有限公司	1120677	無風管空氣調節機	TCD-23C5MH室外機/TPD-235MH室內機(太一/TAITSU)	氣冷分離式	6.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
太昱空調有限公司	1120677	無風管空氣調節機	TCD-30B5MH室外機/TPD-307MH室內機(太一/TAITSU)	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1120739	無風管空氣調節機	AOCG072LBTA3 (室外機) / ASCG022LMTC (室內機) *2+ASCG028LMTC (室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1120740	無風管空氣調節機	AOCG084LBTA4 (室外機) / ASCG022LMTC (室內機) *2+ASCG022LMTC (室內機) *2	氣冷分離式	8.4	5.37	標示值未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1120741	無風管空氣調節機	AOCG100LBTA4 (室外機) / ASCG022LMTC (室內機) *2+ASCG028LMTC (室內機) *2	氣冷分離式	10	5.37	標示值未能符合114年新基準
呈堡企業有限公司	1120742	無風管空氣調節機	FOR-29HSC32/FIWR-29HSC32	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
呈堡企業有限公司	1120742	無風管空氣調節機	FOR-36HSC32/FIWR-36HSC32	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
呈堡企業有限公司	1120742	無風管空氣調節機	FOR-42HSC32/FIWR-42HSC32	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
呈堡企業有限公司	1120742	無風管空氣調節機	FOR-52HSC32/FIWR-52HSC32	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
呈堡企業有限公司	1120742	無風管空氣調節機	FOR-63HSC32/FIWR-63HSC32	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	1130065	無風管空氣調節機	CS-UX125BA2(室內機)/CU-UX125BCA2(室外機)	氣冷分離式	12.5	5.18	實測值未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	1130065	無風管空氣調節機	CS-UX125BA2(室內機)/CU-UX125BHA2(室外機)	氣冷分離式	12.5	5.18	實測值未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1130164	無風管空氣調節機	SAC-BV52HR(室外機)/SAE-V28HR3+SAE-V28HR3	氣冷分離式	5.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1130164	無風管空氣調節機	SAC-BV70HR(室外機)/SAE-V50HR3+SAE-V28HR3	氣冷分離式	7	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
呈堡企業有限公司	1130189	無風管空氣調節機	FIWR-701HA32/FOR-701HA32	氣冷分離式	8	5.37	實測值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1130191	無風管空氣調節機	LSN36DCW/LSU36DCW	氣冷分離式	3.5	6.23	標示值未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1130232	無風管空氣調節機	DXK50ZTLT-W/DXC50ZTLT-W	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1130233	無風管空氣調節機	DXK20ZTLT-W/DXC20ZTLT-W	氣冷分離式	2	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1130233	無風管空氣調節機	DXK35ZTLT-W/DXC35ZTLT-W	氣冷分離式	3.4	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
南亨科技股份有限公司	1130254	無風管空氣調節機	JCM-85AG(室外機)/JSV-28AG(室內機)*3	氣冷分離式	8.4	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣開利股份有限公司	1130259	無風管空氣調節機	38QSD074HD(室外機)/42QHD074HD(室內機)	氣冷分離式	7.4	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣開利股份有限公司	1130260	無風管空氣調節機	38QSD028HD(室外機)/42QHD028HD(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣開利股份有限公司	1130260	無風管空氣調節機	38QSD036HD(室外機)/42QHD036HD(室內機)	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值未能符合114年新基準
南亨科技股份有限公司	1130358	無風管空氣調節機	JCM-105AG(室外機)/JSV-28AG(室內機)+JSV-36AG(室內機)*2	氣冷分離式	10.5	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
南亨科技股份有限公司	1130358	無風管空氣調節機	JCM-120AG(室外機)/JSV-28AG(室內機)*2+JSV-36AG(室內機)*2	氣冷分離式	12.1	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1130359	無風管空氣調節機	DXK25ZTLT-W/DXC25ZTLT-W	氣冷分離式	2.5	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1130362	無風管空氣調節機	SAC-XV100HR(室外機)/SAE-V28HR3*2+SAE-V50HR3	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1130362	無風管空氣調節機	SAC-XV125HR(室外機)/SAE-V28HR3*3+SAE-V50HR3	氣冷分離式	12.5	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	1130369	無風管空氣調節機	CU-L140HA2(室外機)/CS-L140UA2(四方吹室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130373	無風管空氣調節機	MS23IH-A1(室內機)*2/MM2-K56BFRH-A1(室外機)	氣冷分離式	5.6	5.6	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130373	無風管空氣調節機	MS29IH-A1(室內機)*2/MM2-K56BFRH-A1(室外機)	氣冷分離式	5.6	5.6	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130373	無風管空氣調節機	PBGM-K23B-S45(室內機)*2/PAG2-K56BFH-S45(室外機)	氣冷分離式	5.6	5.6	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130373	無風管空氣調節機	PBGM-K23B-S45(室內機)*2/PAG2-K56BF-S45(室外機)	氣冷分離式	5.6	5.6	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130373	無風管空氣調節機	PBGM-K29B-S45(室內機)*2/PAG2-K56BFH-S45(室外機)	氣冷分離式	5.6	5.6	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130373	無風管空氣調節機	PBGM-K29B-S45(室內機)*2/PAG2-K56BF-S45(室外機)	氣冷分離式	5.6	5.6	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130374	無風管空氣調節機	MS23IH-A1(室內機)*2+MS29IH-A1(室內機)/MM3-K73BFRH-A1(室外機)	氣冷分離式	7.3	5.37	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130374	無風管空氣調節機	MS23IH-A1(室內機)*2+MS36IH-A1(室內機)/MM3-K83BFRH-A1(室外機)	氣冷分離式	8.3	5.37	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130374	無風管空氣調節機	MS29IH-A1(室內機)*2+MS36IH-A1(室內機)/MM3-K93BFRH-A1(室外機)	氣冷分離式	9.3	5.37	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130375	無風管空氣調節機	PBGM-K23B-S45(室內機)*2+PBGM-K29B-S45(室內機)/PAG3-K73BFH-S45(室外機)	氣冷分離式	7.3	5.37	實測值未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

機章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節目標基準
東元電機股份有限公司	1130375	無風管空氣調節機	PBGM-K23B-S45(室內機)*2+PBGM-K29B-S45(室內機)/PAG3-K73BF-S45(室外機)	氣冷分離式	7.3	5.37	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130375	無風管空氣調節機	PBGM-K23B-S45(室內機)*2+PBGM-K36B-S45(室內機)/PAG3-K83BFH-S45(室外機)	氣冷分離式	8.3	5.37	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130375	無風管空氣調節機	PBGM-K23B-S45(室內機)*2+PBGM-K36B-S45(室內機)/PAG3-K83BF-S45(室外機)	氣冷分離式	8.3	5.37	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130375	無風管空氣調節機	PBGM-K29B-S45(室內機)*2+PBGM-K36B-S45(室內機)/PAG3-K93BFH-S45(室外機)	氣冷分離式	9.3	5.37	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130375	無風管空氣調節機	PBGM-K29B-S45(室內機)*2+PBGM-K36B-S45(室內機)/PAG3-K93BF-S45(室外機)	氣冷分離式	9.3	5.37	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130379	無風管空氣調節機	GPS-29HI/GPS-29HO	氣冷分離式	2.9	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130382	無風管空氣調節機	GPS-50HI/GPS-50HO	氣冷分離式	5	5.6	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130407	無風管空氣調節機	WH-S36AC/WH-A36AC	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130407	無風管空氣調節機	WH-S36AH/WH-A36AH	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130411	無風管空氣調節機	WH-S80AC/WH-A80AC	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130411	無風管空氣調節機	WH-S80AH/WH-A80AH	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130412	無風管空氣調節機	WH-S90AC/WH-A90AC	氣冷分離式	9.1	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130412	無風管空氣調節機	WH-S90AH/WH-A90AH	氣冷分離式	9.1	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130413	無風管空氣調節機	WH-S105AC/WH-A105AC	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130413	無風管空氣調節機	WH-S105AH/WH-A105AH	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1130509	無風管空氣調節機	RXV28SAVLT(室外機)/FTXV28SAVLT(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1130509	無風管空氣調節機	RXV60SAVLT(室外機)/FTXV60SAVLT(室內機)	氣冷分離式	6	5.6	標示值未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1130509	無風管空氣調節機	RXV71SAVLT(室外機)/FTXV71SAVLT(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130510	無風管空氣調節機	MS100IE-HP6/MA100IC-HP6	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130510	無風管空氣調節機	MS100IE-HP6/MA100IH-HP6	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130510	無風管空氣調節機	MS90IE-HP6/MA90IC-HP6	氣冷分離式	9	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130510	無風管空氣調節機	MS90IE-HP6/MA90IH-HP6	氣冷分離式	9	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130511	無風管空氣調節機	MS29IE-HP3(室內機)*2/MM2-K56BFR3(室外機)	氣冷分離式	5.6	5.6	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130511	無風管空氣調節機	MS29IE-HP3(室內機)*2/MM2-K56BFRH3(室外機)	氣冷分離式	5.6	5.6	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130512	無風管空氣調節機	MS32IE-HP3(室內機)*3/MM3-K93BFR3(室外機)	氣冷分離式	9.3	5.37	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130512	無風管空氣調節機	MS32IE-HP3(室內機)*3/MM3-K93BFRH3(室外機)	氣冷分離式	9.3	5.37	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130513	無風管空氣調節機	MS23IE-HP3(室內機)+MS29IE-HP3(室內機)+MS32IE-HP3(室內機)/MM3-K83BFR3(室外機)	氣冷分離式	8.3	5.37	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1130513	無風管空氣調節機	MS23IE-HP3(室內機)+MS29IE-HP3(室內機)+MS32IE-HP3(室內機)/MM3-K83BFRH3(室外機)	氣冷分離式	8.3	5.37	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130635	無風管空氣調節機	GKS-41CI/GKS-41CO	氣冷分離式	4.3	5.6	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130635	無風管空氣調節機	GKS-41HI/GKS-41HO	氣冷分離式	4.3	5.6	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130635	無風管空氣調節機	GPR-41CI/GPR-41CO	氣冷分離式	4.3	5.6	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130635	無風管空氣調節機	GPR-41HI/GPR-41HO	氣冷分離式	4.3	5.6	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130636	無風管空氣調節機	GKQ-41CI/GKQ-41CO	氣冷分離式	4.3	5.6	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130636	無風管空氣調節機	GKQ-41HI/GKQ-41HO	氣冷分離式	4.3	5.6	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130636	無風管空氣調節機	WH-S41AC/WH-A41AC	氣冷分離式	4.3	5.6	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130636	無風管空氣調節機	WH-S41AH/WH-A41AH	氣冷分離式	4.3	5.6	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130637	無風管空氣調節機	GKS-29CI/GKS-29CO	氣冷分離式	2.9	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130637	無風管空氣調節機	GKS-29HI/GKS-29HO	氣冷分離式	2.9	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130637	無風管空氣調節機	GPR-29CI/GPR-29CO	氣冷分離式	2.9	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130637	無風管空氣調節機	GPR-29HI/GPR-29HO	氣冷分離式	2.9	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130638	無風管空氣調節機	GKQ-29CI/GKQ-29CO	氣冷分離式	2.9	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130638	無風管空氣調節機	GKQ-29HI/GKQ-29HO	氣冷分離式	2.9	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130638	無風管空氣調節機	WH-S29AC/WH-A29AC	氣冷分離式	2.9	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130638	無風管空氣調節機	WH-S29AH/WH-A29AH	氣冷分離式	2.9	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130639	無風管空氣調節機	GKS-23CI/GKS-23CO	氣冷分離式	2.4	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130639	無風管空氣調節機	GKS-23HI/GKS-23HO	氣冷分離式	2.4	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130639	無風管空氣調節機	GPR-23CI/GPR-23CO	氣冷分離式	2.4	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130639	無風管空氣調節機	GPR-23HI/GPR-23HO	氣冷分離式	2.4	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130640	無風管空氣調節機	GKQ-23CI/GKQ-23CO	氣冷分離式	2.4	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130640	無風管空氣調節機	GKQ-23HI/GKQ-23HO	氣冷分離式	2.4	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130640	無風管空氣調節機	WH-S23AC/WH-A23AC	氣冷分離式	2.4	6.23	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1130640	無風管空氣調節機	WH-S23AH/WH-A23AH	氣冷分離式	2.4	6.23	實測值未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
寬菱實業有限公司	1130651	無風管空氣調節機	TAV-A95CX(室外機)/TAV-D95CIX(室內機)	氣冷分離式	9.5	5.37	實測值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1130651	無風管空氣調節機	TAV-A95HX(室外機)/TAV-D95HIX(室內機)	氣冷分離式	9.5	5.37	實測值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1130651	無風管空氣調節機	TAV-A95HX(室外機)/TAV-D95HIX(室內機)(具通訊埠)	氣冷分離式	9.5	5.37	實測值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1130651	無風管空氣調節機	TRV-A95CX(室外機)/TRV-D95CIX(室內機)	氣冷分離式	9.5	5.37	實測值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1130651	無風管空氣調節機	TRV-A95HX(室外機)/TRV-D95HIX(室內機)	氣冷分離式	9.5	5.37	實測值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1130651	無風管空氣調節機	TRV-A95HX(室外機)/TRV-D95HIX(室內機)(具通訊埠)	氣冷分離式	9.5	5.37	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	106009續3	無風管空氣調節機	CRC-40KWE(室外機)/CRS-40KWE(室內機)	氣冷分離式	4.1	5.6	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	106009續3	無風管空氣調節機	CRC-80QWE(室外機)/CRS-80QWE(室內機)	氣冷分離式	8	5.37	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	106009續3	無風管空氣調節機	CRC-90QWE(室外機)/CRS-90QWE(室內機)	氣冷分離式	8.6	5.37	實測值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106217續3	無風管空氣調節機	HI-N231H/HO-N231H	氣冷分離式	2.3	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106217續3	無風管空氣調節機	HI-N23H/HO-N23H	氣冷分離式	2.3	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106218續3	無風管空氣調節機	HI-N23/HO-N23	氣冷分離式	2.3	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106218續3	無風管空氣調節機	HI-N231/HO-N231	氣冷分離式	2.3	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106219續3	無風管空氣調節機	HI-N281H/HO-N281H	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106219續3	無風管空氣調節機	HI-N28H/HO-N28H	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106221續3	無風管空氣調節機	HI-N28/HO-N28	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106221續3	無風管空氣調節機	HI-N281/HO-N281	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106222續3	無風管空氣調節機	HI-N361H/HO-N361H	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106222續3	無風管空氣調節機	HI-N36H/HO-N36H	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106223續3	無風管空氣調節機	HI-N36/HO-N36	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106223續3	無風管空氣調節機	HI-N361/HO-N361	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106224續3	無風管空氣調節機	HI-N411H/HO-N411H	氣冷分離式	4.4	5.6	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106224續3	無風管空氣調節機	HI-N41H/HO-N41H	氣冷分離式	4.4	5.6	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106225續3	無風管空氣調節機	HI-N41/HO-N41	氣冷分離式	4.4	5.6	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106225續3	無風管空氣調節機	HI-N411/HO-N411	氣冷分離式	4.4	5.6	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106226續3	無風管空氣調節機	HI-N501H/HO-N501H	氣冷分離式	5.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106226續3	無風管空氣調節機	HI-N50H/HO-N50H	氣冷分離式	5.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106227續3	無風管空氣調節機	HI-N50/HO-N50	氣冷分離式	5.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106227續3	無風管空氣調節機	HI-N501/HO-N501	氣冷分離式	5.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106228續3	無風管空氣調節機	HI-N631H/HO-N631H	氣冷分離式	6.5	5.6	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106228續3	無風管空氣調節機	HI-N63H/HO-N63H	氣冷分離式	6.5	5.6	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106229續3	無風管空氣調節機	HI-N63/HO-N63	氣冷分離式	6.5	5.6	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106229續3	無風管空氣調節機	HI-N631/HO-N631	氣冷分離式	6.5	5.6	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106230續3	無風管空氣調節機	HI-N721H/HO-N721H	氣冷分離式	7.4	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106230續3	無風管空氣調節機	HI-N72H/HO-N72H	氣冷分離式	7.4	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106231續3	無風管空氣調節機	HI-N72/HO-N72	氣冷分離式	7.4	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106231續3	無風管空氣調節機	HI-N721/HO-N721	氣冷分離式	7.4	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106232續3	無風管空氣調節機	HI-N801H/HO-N801H	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106232續3	無風管空氣調節機	HI-N80H/HO-N80H	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106233續3	無風管空氣調節機	HI-N80/HO-N80	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106233續3	無風管空氣調節機	HI-N801/HO-N801	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106234續3	無風管空氣調節機	HI-N851H/HO-N851H	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106234續3	無風管空氣調節機	HI-N85H/HO-N85H	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106235續3	無風管空氣調節機	HI-N85/HO-N85	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106235續3	無風管空氣調節機	HI-N851/HO-N851	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	106442續3	無風管空氣調節機	CU-L140HA3/CS-L140UA2	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	106448續3	無風管空氣調節機	FUV-110CS2(GB)(室外機)+FIV-110CS2(AB)(室內機)	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	106448續3	無風管空氣調節機	FUV-73CS2(FB)(室外機)+FIV-73CS2(AB)(室內機)	氣冷分離式	7.3	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	106448續3	無風管空氣調節機	FUV-73HS2(FB)(室外機)+FIV-73HS2(AB)(室內機)	氣冷分離式	7.3	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	106448續3	無風管空氣調節機	FUV-90CS2(FB)(室外機)+FIV-90CS2(AB)(室內機)	氣冷分離式	9	5.37	標示值未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	106448續3	無風管空氣調節機	冰點FUV-110CS2(GB)(室外機)+冰點FIV-110CS2(AB)(室內機)	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	106448續3	無風管空氣調節機	冰點FUV-73CS2(FB)(室外機)+冰點FIV-73CS2(AB)(室內機)	氣冷分離式	7.3	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
盟昆企業有限公司	106448續3	無風管空氣調節機	冰點FUV-73HS2(FB)(室外機)+冰點FIV-73HS2(AB)(室內機)	氣冷分離式	7.3	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	106448續3	無風管空氣調節機	冰點FUV-90CS2(FB)(室外機)+冰點FIV-90CS2(AB)(室內機)	氣冷分離式	9	5.37	標示值未能符合114年新基準
資訊家電器股份有限公司	106449續3	無風管空氣調節機	GU-110VSC(室外機)+GI-110VSC(室內機)	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
資訊家電器股份有限公司	106449續3	無風管空氣調節機	GU-73VSC(室外機)+GI-73VSC(室內機)	氣冷分離式	7.3	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
資訊家電器股份有限公司	106449續3	無風管空氣調節機	GU-73VSH(室外機)+GI-73VSH(室內機)	氣冷分離式	7.3	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
資訊家電器股份有限公司	106449續3	無風管空氣調節機	GU-90VSC(室外機)+GI-90VSC(室內機)	氣冷分離式	9	5.37	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106551續3	無風管空氣調節機	HW-GL41	氣冷單體式	4.1	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106552續3	無風管空氣調節機	HW-GL36	氣冷單體式	3.6	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106553續3	無風管空氣調節機	HW-GL56	氣冷單體式	5.6	4.28	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106554續3	無風管空氣調節機	HW-GL50	氣冷單體式	5.4	4.28	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	106555續3	無風管空氣調節機	HW-GL63	氣冷單體式	6.9	4.28	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	106699續3	無風管空氣調節機	RAS-22SK1/RAC-22SK1	氣冷分離式	2.2	6.23	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	106699續3	無風管空氣調節機	RAS-22YK1/RAC-22YK1	氣冷分離式	2.2	6.23	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	106699續3	無風管空氣調節機	RAS-40SK1/RAC-40SK1	氣冷分離式	4.1	5.6	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	106699續3	無風管空氣調節機	RAS-40YK1/RAC-40YK1	氣冷分離式	4.1	5.6	實測值未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	107002續3	無風管空氣調節機	DXK20ZMXT-S(室內機)*5/DXM100ZMT-S(室外機)	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	107031續3	無風管空氣調節機	RZF125CTLT(室外機)/FCA125CVLT(室內機)	氣冷分離式	12.5	5.18	標示值未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	107031續3	無風管空氣調節機	RZF125CVLT(室外機)/FCA125CVLT(室內機)	氣冷分離式	12.5	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	107031續3	無風管空氣調節機	RZF140CTLT(室外機)/FCA140CVLT(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	107291續3	無風管空氣調節機	DXK100ZRT-S/DXC100VNPT-S	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	107293續3	無風管空氣調節機	RA-60QV	氣冷單體式	6	4.28	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	107293續3	無風管空氣調節機	RA-68QV	氣冷單體式	6.8	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	107378續3	無風管空氣調節機	DXK60ZSXT-W/DXC60ZSXT-W	氣冷分離式	6.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	107398續3	無風管空氣調節機	FWV-29CS2R	氣冷單體式	2.9	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	107398續3	無風管空氣調節機	FWV-41CS2R	氣冷單體式	4.1	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	107398續3	無風管空氣調節機	FWV-50CS2	氣冷單體式	5	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	107398續3	無風管空氣調節機	冰點FWV-29CS2R	氣冷單體式	2.9	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	107398續3	無風管空氣調節機	冰點FWV-41CS2R	氣冷單體式	4.1	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	107398續3	無風管空氣調節機	冰點FWV-50CS2	氣冷單體式	5	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080001續2	無風管空氣調節機	RA-36QV1	氣冷單體式	3.6	4.55	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080001續2	無風管空氣調節機	RAS-25SK1/RAC-25SK1	氣冷分離式	2.5	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080001續2	無風管空氣調節機	RAS-25YK1/RAC-25YK1	氣冷分離式	2.5	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080002續2	無風管空氣調節機	RA-50QV1	氣冷單體式	5	4.28	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080002續2	無風管空氣調節機	RA-68QV1	氣冷單體式	6.8	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1080003續2	無風管空氣調節機	CTXP25TVLT(室內機)+CTXP25TVLT(室內機)/2MXP50TVLT(室外機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1080061續2	無風管空氣調節機	FDT50VGT*2/FDC100VNAT	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1080061續2	無風管空氣調節機	FDT50VGT*2/FDC100VSAT	氣冷分離式	10	5.37	實測值未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1080061續2	無風管空氣調節機	FDT71VGT*2/FDC140VNAT	氣冷分離式	13.6	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1080068續2	無風管空氣調節機	HW-GL80	氣冷單體式	8	4.15	標示值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1080081續2	無風管空氣調節機	TAV-A28H(室外機)/TAV-A28HI(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1080081續2	無風管空氣調節機	TRV-A28H(室外機)/TRV-A28HI(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080082續2	無風管空氣調節機	AM-SF41D/AU-SF41D	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080082續2	無風管空氣調節機	AM-SF41DC/AU-SF41DC	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080082續2	無風管空氣調節機	AM-SF50D/AU-SF50D	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080082續2	無風管空氣調節機	AM-SF50DC/AU-SF50DC	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080177續2	無風管空氣調節機	RAS-71SK1/RAC-71SK1	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080177續2	無風管空氣調節機	RAS-71SK2/RAC-71SK2	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080177續2	無風管空氣調節機	RAS-71YK1/RAC-71YK1	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080177續2	無風管空氣調節機	RAS-71YK2/RAC-71YK2	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1080218續2	無風管空氣調節機	HI-N1122C/HO-N1122	氣冷分離式	11.2	5.18	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1080218續2	無風管空氣調節機	HI-N1122CH/HO-N1122H	氣冷分離式	11.2	5.18	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1080219續2	無風管空氣調節機	HI-N1002C/HO-N1002	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
禾聯碩股份有限公司	1080219續2	無風管空氣調節機	HI-N1002CH/HO-N1002H	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1080220續2	無風管空氣調節機	ASCG063KGTA(室內機)/AOCG063KGTA(室外機)	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1080221續2	無風管空氣調節機	ASCG063CMTB室內機/AOCG063CMTB室外機	氣冷分離式	6	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1080221續2	無風管空氣調節機	ASCG063KMTB(室內機)/AOCG063KMTB(室外機)	氣冷分離式	6	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1080222續2	無風管空氣調節機	ASCG050CMTB室內機/AOCG050CMTB室外機	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1080222續2	無風管空氣調節機	ASCG050KMTB(室內機)/AOCG050KMTB(室外機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1080227續2	無風管空氣調節機	LSN43AHP/LSU43AHP	氣冷分離式	4.4	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1080228續2	無風管空氣調節機	LSN22DHP/LSU22DHP	氣冷分離式	2.2	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1080228續2	無風管空氣調節機	LSN28DHP / LSU28DHP	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1080228續2	無風管空氣調節機	LSN28SHP/LSU28SHP	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1080228續2	無風管空氣調節機	LSN36DCO/LSU36DCO	氣冷分離式	3.5	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1080228續2	無風管空氣調節機	LSN36DHP/LSU36DHP	氣冷分離式	3.5	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1080228續2	無風管空氣調節機	LSN36SHP/LSU36SHP	氣冷分離式	3.5	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1080230續2	無風管空氣調節機	LSN71DCO/LSU71DCO	氣冷分離式	7.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1080230續2	無風管空氣調節機	LSN71DHP/LSU71DHP	氣冷分離式	7.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1080230續2	無風管空氣調節機	LSN71SHP/LSU71SHP	氣冷分離式	7.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1080231續2	無風管空氣調節機	LSN93DCO/LSU93DCO	氣冷分離式	9.3	5.37	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1080231續2	無風管空氣調節機	LSN93DHP/LSU93DHP	氣冷分離式	9.3	5.37	標示值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1080241續2	無風管空氣調節機	TAV-A41H(室外機)/TAV-A41HI(室內機)	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1080241續2	無風管空氣調節機	TRV-A41H(室外機)/TRV-A41HI(室內機)	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1080248續2	無風管空氣調節機	TAV-A72H(室外機)/TAV-A72HI(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1080248續2	無風管空氣調節機	TRV-A72H(室外機)/TRV-A72HI(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080277續2	無風管空氣調節機	AM-SF22D/AU-SF22D	氣冷分離式	2.2	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080277續2	無風管空氣調節機	AM-SF22DC/AU-SF22DC	氣冷分離式	2.2	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080277續2	無風管空氣調節機	AM-SF28D/AU-SF28D	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080277續2	無風管空氣調節機	AM-SF28DC/AU-SF28DC	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080277續2	無風管空氣調節機	AM-SF36D/AU-SF36D	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080277續2	無風管空氣調節機	AM-SF36DC/AU-SF36DC	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080278續2	無風管空氣調節機	AM-SF63D/AU-SF63D	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080278續2	無風管空氣調節機	AM-SF63DC/AU-SF63DC	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080278續2	無風管空氣調節機	AM-SF72D/AU-SF72D	氣冷分離式	7.2	5.37	實測值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080278續2	無風管空氣調節機	AM-SF72DC/AU-SF72DC	氣冷分離式	7.2	5.37	實測值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080278續2	無風管空氣調節機	AM-SF80D/AU-SF80D	氣冷分離式	8	5.37	實測值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1080278續2	無風管空氣調節機	AM-SF80DC/AU-SF80DC	氣冷分離式	8	5.37	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080519續2	無風管空氣調節機	RAS-28SK1/RAC-28SK1	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080519續2	無風管空氣調節機	RAS-28YK1/RAC-28YK1	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080519續2	無風管空氣調節機	RAS-36SK1/RAC-36SK1	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080519續2	無風管空氣調節機	RAS-36YK1/RAC-36YK1	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080519續2	無風管空氣調節機	RAS-50SK1/RAC-50SK1	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080519續2	無風管空氣調節機	RAS-50YK1/RAC-50YK1	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080520續2	無風管空氣調節機	RA-69NV	氣冷單體式	6.9	4.28	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080520續2	無風管空氣調節機	RAS-63SK1/RAC-63SK1	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080520續2	無風管空氣調節機	RAS-63YK1/RAC-63YK1	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080526續2	無風管空氣調節機	MW22ICR-HR	氣冷單體式	2.4	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080526續2	無風管空氣調節機	MW28ICR-HR	氣冷單體式	2.9	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080526續2	無風管空氣調節機	MW40ICR-HR	氣冷單體式	4.4	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080526續2	無風管空氣調節機	MW63ICR-HR	氣冷單體式	6.3	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080526續2	無風管空氣調節機	MW72ICR-HR	氣冷單體式	7.2	4.15	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080543續2	無風管空氣調節機	FU-50CSA(室外機)+FI-50CSA(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080543續2	無風管空氣調節機	FU-50HSA(室外機)+FI-50HSA(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080543續2	無風管空氣調節機	FUV-50CS2(RC)(室外機)+FIV-50CS2(BC)(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080543續2	無風管空氣調節機	FUV-50HS2(RC)(室外機)+FIV-50HS2(BC)(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
盟昆企業有限公司	1080543續2	無風管空氣調節機	冰點FU-50CSA(室外機)+冰點FI-50CSA(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080543續2	無風管空氣調節機	冰點FU-50HSA(室外機)+冰點FI-50HSA(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080544續2	無風管空氣調節機	FU-110CSA(室外機)+FP-110CSA(室內機)	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080544續2	無風管空氣調節機	FU-110CSA(室外機)+FPV-110CS2(室內機)	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080544續2	無風管空氣調節機	FWV-50CS2L	氣冷單體式	5	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080544續2	無風管空氣調節機	冰點FU-110CSA(室外機)+冰點FP-110CSA(室內機)	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080544續2	無風管空氣調節機	冰點FU-110CSA(室外機)+冰點FPV-110CS2(室內機)	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080544續2	無風管空氣調節機	冰點FWV-50CS2L	氣冷單體式	5	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080545續2	無風管空氣調節機	FUV-140CS2(GB)(室外機)+FP-140CSA(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080545續2	無風管空氣調節機	FUV-140CS2(GB)(室外機)+FPV-140CS2(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080545續2	無風管空氣調節機	冰點FUV-140CS2(GB)(室外機)+冰點FP-140CSA(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1080545續2	無風管空氣調節機	冰點FUV-140CS2(GB)(室外機)+冰點FPV-140CS2(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
資訊家電器股份有限公司	1080546續2	無風管空氣調節機	GU-110CSA(室外機)+GP-110CSA(室內機)	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
資訊家電器股份有限公司	1080546續2	無風管空氣調節機	GU-110CSA(室外機)+GP-110VSC(室內機)	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
資訊家電器股份有限公司	1080546續2	無風管空氣調節機	GU-140VSC(室外機)+GP-140CSA(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
資訊家電器股份有限公司	1080546續2	無風管空氣調節機	GU-140VSC(室外機)+GP-140VSC(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
資訊家電器股份有限公司	1080546續2	無風管空氣調節機	GU-50CSA(室外機)+GI-50CSA(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
資訊家電器股份有限公司	1080546續2	無風管空氣調節機	GU-50HSA(室外機)+GI-50HSA(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
資訊家電器股份有限公司	1080547續2	無風管空氣調節機	GW-50VSCL	氣冷單體式	5	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1080633續2	無風管空氣調節機	DXK25ZST-W/DXC25ZST-W	氣冷分離式	2.5	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1080633續2	無風管空氣調節機	DXK35YVST-W/DXC35YVST-W	氣冷分離式	3.5	6.23	實測值未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1080633續2	無風管空氣調節機	DXK35ZST-W/DXC35ZST-W	氣冷分離式	3.5	6.23	實測值未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1080633續2	無風管空氣調節機	DXK50ZST-W/DXC50ZST-W	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080636續2	無風管空氣調節機	MS90IE-HP/MA90IC-HP	氣冷分離式	9	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080636續2	無風管空氣調節機	MS90IE-HP/MA90IH-HP	氣冷分離式	9	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080636續2	無風管空氣調節機	PBGV-K90B1/PAGU-K90BF	氣冷分離式	9	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080636續2	無風管空氣調節機	PBGV-K90B1/PAGU-K90BFH	氣冷分離式	9	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080637續2	無風管空氣調節機	MS100IE-HP/MA100IC-HP	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080637續2	無風管空氣調節機	MS100IE-HP/MA100IH-HP	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080637續2	無風管空氣調節機	PBGV-K100B1/PAGU-K100BF	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080637續2	無風管空氣調節機	PBGV-K100B1/PAGU-K100BFH	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080638續2	無風管空氣調節機	MS112IE-HP/MA112IC-HP	氣冷分離式	11.2	5.18	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080638續2	無風管空氣調節機	MS112IE-HP/MA112IH-HP	氣冷分離式	11.2	5.18	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080638續2	無風管空氣調節機	PBGV-K112B1/PAGU-K112BF	氣冷分離式	11.2	5.18	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1080638續2	無風管空氣調節機	PBGV-K112B1/PAGU-K112BFH	氣冷分離式	11.2	5.18	標示值未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1080687續2	無風管空氣調節機	SA-L60VSE	氣冷單體式	6	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1080687續2	無風管空氣調節機	SA-R60VSE	氣冷單體式	6	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080688續2	無風管空氣調節機	RAS-36HK1/RAC-36HK1	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080688續2	無風管空氣調節機	RAS-36QK1/RAC-36QK1	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
上洋產業股份有限公司	1080904續2	無風管空氣調節機	DXK63ZRT-W/DXC63ZRT-W	氣冷分離式	6.3	5.6	實測值未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1080980續2	無風管空氣調節機	R-80DDSR/FT-80DDSR	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080983續2	無風管空氣調節機	RAS-22JK1 + RAS-28JK1 / RAM-50JL	氣冷分離式	5	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1080983續2	無風管空氣調節機	RAS-22NK1 + RAS-28NK1 / RAM-50NL	氣冷分離式	5	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1081063續2	無風管空氣調節機	RAS-100JX1/RAC-100JL	氣冷分離式	10.1	5.18	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1081063續2	無風管空氣調節機	RAS-100NX1/RAC-100NL	氣冷分離式	10.1	5.18	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1081063續2	無風管空氣調節機	RAS-81JK/RAC-81JL	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1081063續2	無風管空氣調節機	RAS-81NK/RAC-81NL	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1081063續2	無風管空氣調節機	RAS-90JK/RAC-90JL	氣冷分離式	8.7	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1081063續2	無風管空氣調節機	RAS-90NK/RAC-90NL	氣冷分離式	8.7	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1081067續2	無風管空氣調節機	FU-41CSA(室外機)+FI-41CSA(室內機)	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1081067續2	無風管空氣調節機	FU-41HSA(室外機)+FI-41HSA(室內機)	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1081067續2	無風管空氣調節機	冰點FU-41CSA(室外機)+冰點FI-41CSA(室內機)	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
盟昆企業有限公司	1081067續2	無風管空氣調節機	冰點FU-41HSA(室外機)+冰點FI-41HSA(室內機)	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
資訊家電器股份有限公司	1081068續2	無風管空氣調節機	GU-41CSA(室外機)+GI-41CSA(室內機)	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1081126續2	無風管空氣調節機	RAS-32SK1/RAC-32SK1	氣冷分離式	3.2	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1081126續2	無風管空氣調節機	RAS-32YK1/RAC-32YK1	氣冷分離式	3.2	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090077續2	無風管空氣調節機	HW-GL23B	氣冷單體式	2.4	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090077續2	無風管空氣調節機	HW-GL23H	氣冷單體式	2.4	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090078續2	無風管空氣調節機	HW-GL28B	氣冷單體式	2.8	4.55	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090078續2	無風管空氣調節機	HW-GL28H	氣冷單體式	2.8	4.55	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090079續2	無風管空氣調節機	HW-GL36H	氣冷單體式	3.6	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090079續2	無風管空氣調節機	HW-GL41H	氣冷單體式	4.1	4.28	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090080續2	無風管空氣調節機	HW-GL50H	氣冷單體式	5.4	4.28	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090080續2	無風管空氣調節機	HW-GL56H	氣冷單體式	5.6	4.28	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090081續2	無風管空氣調節機	HW-GL63H	氣冷單體式	6.9	4.28	標示值未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	1090178續2	無風管空氣調節機	CS-90EL/CU-90ELC	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1090179續2	無風管空氣調節機	RZF125CVLT(室外機)/FCA125CVLT(室內機)	氣冷分離式	12.5	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090180續2	無風管空氣調節機	MW361CR-HR	氣冷單體式	3.6	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090180續2	無風管空氣調節機	MW501CR-HR	氣冷單體式	5	4.28	標示值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1090195續2	無風管空氣調節機	AM-CF22D/AU-CF22D	氣冷分離式	2.3	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1090195續2	無風管空氣調節機	AM-CF22DC/AU-CF22DC	氣冷分離式	2.3	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1090195續2	無風管空氣調節機	AM-CF28D/AU-CF28D	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1090195續2	無風管空氣調節機	AM-CF28DC/AU-CF28DC	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1090196續2	無風管空氣調節機	AM-CF36D/AU-CF36D	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1090196續2	無風管空氣調節機	AM-CF36DC/AU-CF36DC	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1090196續2	無風管空氣調節機	AM-CF41D/AU-CF41D	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1090196續2	無風管空氣調節機	AM-CF41DC/AU-CF41DC	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1090196續2	無風管空氣調節機	AM-CF50D/AU-CF50D	氣冷分離式	5.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1090196續2	無風管空氣調節機	AM-CF50DC/AU-CF50DC	氣冷分離式	5.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1090290續2	無風管空氣調節機	RXV28UVLT(室外機)/FTXV28UVLT(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1090291續2	無風管空氣調節機	RXV71UVLT(室外機)/FTXV71UVLT(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1090312續2	無風管空氣調節機	FU-29CSA(室外機)+FI-29CSA(室內機)	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1090312續2	無風管空氣調節機	FU-29HSA(室外機)+FI-29HSA(室內機)	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1090312續2	無風管空氣調節機	冰點FU-29CSA(室外機)+冰點FI-29CSA(室內機)	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1090312續2	無風管空氣調節機	冰點FU-29HSA(室外機)+冰點FI-29HSA(室內機)	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1090313續2	無風管空氣調節機	FU-36CSA(室外機)+FI-36CSA(室內機)	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1090313續2	無風管空氣調節機	FU-36HSA(室外機)+FI-36HSA(室內機)	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1090314續2	無風管空氣調節機	FU-72CSA(室外機)+FI-72CSA(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1090314續2	無風管空氣調節機	FU-72HSA(室外機)+FI-72HSA(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1090314續2	無風管空氣調節機	冰點FU-72CSA(室外機)+冰點FI-72CSA(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1090314續2	無風管空氣調節機	冰點FU-72HSA(室外機)+冰點FI-72HSA(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1090315續2	無風管空氣調節機	FU-80CSA(室外機)+FI-80CSA(室內機)	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1090315續2	無風管空氣調節機	FU-80HSA(室外機)+FI-80HSA(室內機)	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090383續2	無風管空氣調節機	MS140IE/MA140IC	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090383續2	無風管空氣調節機	MS140IE/MA140IH	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090383續2	無風管空氣調節機	PBCU-K140B/PACU-K140BF2	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090383續2	無風管空氣調節機	PBCU-K140B/PACU-K140BFH2	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090384續2	無風管空氣調節機	MF140IE/MA140IC	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090384續2	無風管空氣調節機	MF140IE/MA140IH	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090384續2	無風管空氣調節機	PSCU-K140B/PACU-K140BF2	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090384續2	無風管空氣調節機	PSCU-K140B/PACU-K140BFH2	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
萬士益冷氣股份有限公司	1090467續2	無風管空氣調節機	MRV-140SD(室外機)/CV-71HMD(室內機)+CV-71HMD(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
萬士益冷氣股份有限公司	1090468續2	無風管空氣調節機	MRV-120SD(室外機)/CV-71HMD(室內機)+CV-45HMD(室內機)	氣冷分離式	12	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090546續2	無風管空氣調節機	MW22ICR-HR1	氣冷單體式	2.4	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
東元電機股份有限公司	1090546續2	無風管空氣調節機	MW22IHR-HR	氣冷單體式	2.4	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090546續2	無風管空氣調節機	MW28ICR-HR1	氣冷單體式	2.9	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090546續2	無風管空氣調節機	MW28IHR-HR	氣冷單體式	2.9	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090547續2	無風管空氣調節機	MW36IHR-HR	氣冷單體式	3.6	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1090547續2	無風管空氣調節機	MW40IHR-HR	氣冷單體式	4.4	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1090557續2	無風管空氣調節機	LSN71IHP/LSU71IHP	氣冷分離式	7.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1090613續2	無風管空氣調節機	RAS-110JX1/RAC-110JL	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1090613續2	無風管空氣調節機	RAS-110NX1/RAC-110NL	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090658續2	無風管空氣調節機	HI-N141/HO-N141P3	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090658續2	無風管空氣調節機	HI-N141H/HO-N141P3H	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090658續2	無風管空氣調節機	HIS-N141/HO-N141P3	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090658續2	無風管空氣調節機	HIS-N141H/HO-N141P3H	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090659續2	無風管空氣調節機	HPC-N141/HO-N141P3	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090659續2	無風管空氣調節機	HPC-N141H/HO-N141P3H	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090659續2	無風管空氣調節機	HPC-N142/HO-N141P3	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090659續2	無風管空氣調節機	HPC-N142H/HO-N141P3H	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090660續2	無風管空氣調節機	HPC-N141/HO-N141P2	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090660續2	無風管空氣調節機	HPC-N141H/HO-N141P2H	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090660續2	無風管空氣調節機	HPC-N142/HO-N141P2	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090660續2	無風管空氣調節機	HPC-N142H/HO-N141P2H	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090661續2	無風管空氣調節機	HIS-N141/HO-N141P2	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090661續2	無風管空氣調節機	HIS-N141H/HO-N141P2H	氣冷分離式	14	5.18	標示值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090664續2	無風管空氣調節機	HI-N141/HO-N141P2	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1090664續2	無風管空氣調節機	HI-N141H/HO-N141P2H	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1090721續2	無風管空氣調節機	RAS-90JK1/RAC-90JL	氣冷分離式	8.7	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1090721續2	無風管空氣調節機	RAS-90NJK/RAC-90JL	氣冷分離式	8.7	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1090721續2	無風管空氣調節機	RAS-90NJK/RAC-90NL	氣冷分離式	8.7	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1090721續2	無風管空氣調節機	RAS-90NK1/RAC-90NL	氣冷分離式	8.7	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1090722續2	無風管空氣調節機	RAS-81JK1/RAC-81JL	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1090722續2	無風管空氣調節機	RAS-81NJK/RAC-81JL	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1090722續2	無風管空氣調節機	RAS-81NJK/RAC-81NL	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1090722續2	無風管空氣調節機	RAS-81NK1/RAC-81NL	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1090723續2	無風管空氣調節機	RAS-110NIX/RAC-110JL	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1090723續2	無風管空氣調節機	RAS-110NIX/RAC-110NL	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	1100007續1	無風管空氣調節機	CS-90FL(具通訊埠)/CU-90FLC	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值未能符合114年新基準
威技電器股份有限公司	1100008續1	無風管空氣調節機	NWU - 25VRCH(室外機)/NWS - 25VRCH(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值未能符合114年新基準
威技電器股份有限公司	1100008續1	無風管空氣調節機	NWU - 28VRC(室外機)/NWS - 28VRC(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值未能符合114年新基準
威技電器股份有限公司	1100008續1	無風管空氣調節機	NWU - 36VRCH(室外機)/NWS - 36VRCH(室內機)	氣冷分離式	4.1	5.6	實測值未能符合114年新基準
威技電器股份有限公司	1100008續1	無風管空氣調節機	NWU - 41VRC(室外機)/NWS - 41VRC(室內機)	氣冷分離式	4.1	5.6	實測值未能符合114年新基準
威技電器股份有限公司	1100008續1	無風管空氣調節機	NWU - 45VRCH(室外機)/NWS - 45VRCH(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	實測值未能符合114年新基準
威技電器股份有限公司	1100008續1	無風管空氣調節機	NWU - 50VRC(室外機)/NWS - 50VRC(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	實測值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1100011續1	無風管空氣調節機	HI-N72(具通訊埠)/HO-N72	氣冷分離式	7.4	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1100011續1	無風管空氣調節機	HI-N72H(具通訊埠)/HO-N72H	氣冷分離式	7.4	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1100012續1	無風管空氣調節機	HI-N80(具通訊埠)/HO-N80	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1100012續1	無風管空氣調節機	HI-N80H(具通訊埠)/HO-N80H	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100016續1	無風管空氣調節機	FU-80CSA(室外機)+FI-80CSA(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100016續1	無風管空氣調節機	FU-80HSA(室外機)+FI-80HSA(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100016續1	無風管空氣調節機	冰點FU-80CSA(室外機)+冰點FI-80CSA(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100016續1	無風管空氣調節機	冰點FU-80HSA(室外機)+冰點FI-80HSA(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100017續1	無風管空氣調節機	FU-72CSB(室外機)+FI-72CSB(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100017續1	無風管空氣調節機	FU-72HSB(室外機)+FI-72HSB(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100017續1	無風管空氣調節機	冰點FU-72CSB(室外機)+冰點FI-72CSB(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
盟昆企業有限公司	1100017續1	無風管空氣調節機	冰點FU-72HSB(室外機)+冰點FI-72HSB(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100018續1	無風管空氣調節機	FU-72CSA(室外機)+FI-72CSA(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100018續1	無風管空氣調節機	FU-72HSA(室外機)+FI-72HSA(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100018續1	無風管空氣調節機	冰點FU-72CSA(室外機)+冰點FI-72CSA(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100018續1	無風管空氣調節機	冰點FU-72HSA(室外機)+冰點FI-72HSA(具通訊埠)(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100020續1	無風管空氣調節機	AM-SF110D/AU-SF110D	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
憶聲電子股份有限公司	1100095續1	無風管空氣調節機	KSA-282DC09R/KDC-28209R	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值未能符合114年新基準
憶聲電子股份有限公司	1100095續1	無風管空氣調節機	KSA-282DV09R/KDV-28209R	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值未能符合114年新基準
憶聲電子股份有限公司	1100095續1	無風管空氣調節機	KSA-852DC09R/KDC-85209R	氣冷分離式	8.5	5.37	標示值未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	1100098續1	無風管空氣調節機	CS-RX125GA2(室內機)/CU-RX125GCA2(室外機)	氣冷分離式	12.5	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	1100098續1	無風管空氣調節機	CS-RX125GA2(室內機)/CU-RX125GHA2(室外機)	氣冷分離式	12.5	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
憶聲電子股份有限公司	1100100續1	無風管空氣調節機	KSA-362DC09R/KDC-36209R	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
憶聲電子股份有限公司	1100100續1	無風管空氣調節機	KSA-632DC09R/KDC-63209R	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣夏普股份有限公司	1100102續1	無風管空氣調節機	AH-22YTSH-Z/AU-22YTSH-Z	氣冷分離式	2.4	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣夏普股份有限公司	1100102續1	無風管空氣調節機	AH-28YTSH-Z/AU-28YTSH-Z	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣夏普股份有限公司	1100102續1	無風管空氣調節機	AY-22YTSH-Z/AE-22YTSH-Z	氣冷分離式	2.4	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣夏普股份有限公司	1100102續1	無風管空氣調節機	AY-28YTSH-Z/AE-28YTSH-Z	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣夏普股份有限公司	1100103續1	無風管空氣調節機	AH-40YTSH-Z/AU-40YTSH-Z	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣夏普股份有限公司	1100103續1	無風管空氣調節機	AH-50YTSH-Z/AU-50YTSH-Z	氣冷分離式	5	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣夏普股份有限公司	1100103續1	無風管空氣調節機	AY-40YTSH-Z/AE-40YTSH-Z	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣夏普股份有限公司	1100103續1	無風管空氣調節機	AY-50YTSH-Z/AE-50YTSH-Z	氣冷分離式	5	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣夏普股份有限公司	1100104續1	無風管空氣調節機	AH-72YTSH-Z/AU-72YTSH-Z	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣夏普股份有限公司	1100104續1	無風管空氣調節機	AH-80YTSH-Z/AU-80YTSH-Z	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣夏普股份有限公司	1100104續1	無風管空氣調節機	AY-72YTSH-Z/AE-72YTSH-Z	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣夏普股份有限公司	1100104續1	無風管空氣調節機	AY-80YTSH-Z/AE-80YTSH-Z	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1100151續1	無風管空氣調節機	SAC-72VH7A/SAE-72V7A	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1100151續1	無風管空氣調節機	SAC-86VH7A(室外機)/SAE-86VH7A(室內機)	氣冷分離式	8.6	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1100156續1	無風管空氣調節機	AOCG050LBTA2(室外機) / ASCG022LMTC(壁掛型室內機)+ASCG028LMTC(壁掛型室內機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1100156續1	無風管空氣調節機	ASCG071CMTA(室內機) / AOCG071CMTA(室外機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1100156續1	無風管空氣調節機	ASCG071KMTA(室內機) / AOCG071KMTA(室外機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
太昱空調有限公司	1100164續1	無風管空氣調節機	TCD-36A3S(室外機)/TPD-362S(室內機)	氣冷分離式	10.1	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
太昱空調有限公司	1100164續1	無風管空氣調節機	TCD-36A3SH(室外機)/TPD-362SH(室內機)	氣冷分離式	10.1	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
太昱空調有限公司	1100164續1	無風管空氣調節機	TCD-40A3S(室外機)/TPD-402S(室內機)	氣冷分離式	11.2	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
太昱空調有限公司	1100164續1	無風管空氣調節機	TCD-40A3S(室外機)/TSD-405S(室內機)	氣冷分離式	11.2	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
太昱空調有限公司	1100164續1	無風管空氣調節機	TCD-40A3SH(室外機)/TPD402SH(室內機)	氣冷分離式	11.2	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
太昱空調有限公司	1100164續1	無風管空氣調節機	TCD-40A3SH(室外機)/TSD-405SH(室內機)	氣冷分離式	11.2	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
太昱空調有限公司	1100165續1	無風管空氣調節機	TCD-50A3S(室外機)/TPD-502S(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
太昱空調有限公司	1100165續1	無風管空氣調節機	TCD-50A3S(室外機)/TSD-505S(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
太昱空調有限公司	1100165續1	無風管空氣調節機	TCD-50A3SH(室外機)/TPD-502SH(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
太昱空調有限公司	1100165續1	無風管空氣調節機	TCD-50A3SH(室外機)/TSD-505SH(室內機)	氣冷分離式	14	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100169續1	無風管空氣調節機	AM-DF22DC/AU-DF22DC	氣冷分離式	2.3	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100169續1	無風管空氣調節機	AM-DF28DC/AU-DF28DC	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100169續1	無風管空氣調節機	AM-DF50DC/AU-DF50DC	氣冷分離式	5.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100169續1	無風管空氣調節機	AM-MF22DC/AU-MF22DC	氣冷分離式	2.3	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100169續1	無風管空氣調節機	AM-MF28DC/AU-MF28DC	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100169續1	無風管空氣調節機	AM-MF50DC/AU-MF50DC	氣冷分離式	5.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100170續1	無風管空氣調節機	AM-DF36DC/AU-DF36DC	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100170續1	無風管空氣調節機	AM-DF41DC/AU-DF41DC	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100170續1	無風管空氣調節機	AM-MF36DC/AU-MF36DC	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100170續1	無風管空氣調節機	AM-MF41DC/AU-MF41DC	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1100222續1	無風管空氣調節機	SAC-28VH7 / SAE-28V7A	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1100222續1	無風管空氣調節機	SAC-36VH7 / SAE-36V7A	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
台灣三洋電機股份有限公司	1100222續1	無風管空氣調節機	SAC-41VH7 / SAE-41V7A	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1100223續1	無風管空氣調節機	SAC-50VH7 / SAE-50V7A	氣冷分離式	5	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1100223續1	無風管空氣調節機	SAC-63VH7 / SAE-63V7A	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	1100226續1	無風管空氣調節機	CS-36GK/CU-36GKC	氣冷分離式	3.6	6.23	實測值未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	1100226續1	無風管空氣調節機	CS-36GK/CU-36GKH	氣冷分離式	3.6	6.23	實測值未能符合114年新基準
台灣松下電器股份有限公司	1100229續1	無風管空氣調節機	CS-125GR/CU-125GRH	氣冷分離式	12.5	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
新視代科技股份有限公司	1100234續1	無風管空氣調節機	RC-S23HT3(室外機)/ RB-S23HT3(室內機)	氣冷分離式	2.3	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
新視代科技股份有限公司	1100234續1	無風管空氣調節機	RC-S23VT3(室外機)/ RB-S23VT3(室內機)	氣冷分離式	2.3	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
新視代科技股份有限公司	1100234續1	無風管空氣調節機	RC-S36HT3(室外機)/ RB-S36HT3(室內機)	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
新視代科技股份有限公司	1100234續1	無風管空氣調節機	RC-S41HT3(室外機)/ RB-S41HT3(室內機)	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
新視代科技股份有限公司	1100234續1	無風管空氣調節機	RC-S50HT3(室外機)/ RB-S50HT3(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
新視代科技股份有限公司	1100235續1	無風管空氣調節機	RC-S72HT3(室外機)/ RB-S72HT3(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
新視代科技股份有限公司	1100235續1	無風管空氣調節機	RC-S80HT3(室外機)/ RB-S80HT3(室內機)	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
新視代科技股份有限公司	1100235續1	無風管空氣調節機	RC-S90HT3(室外機)/ RB-S90HT3(室內機)	氣冷分離式	9	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1100238續1	無風管空氣調節機	TRV-A28C(室外機) / TRV-A28CI(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1100238續1	無風管空氣調節機	TRV-A41C(室外機) / TRV-A41CI(室內機)	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1100238續1	無風管空氣調節機	TRV-A72C(室外機) / TRV-A72CI(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1100245續1	無風管空氣調節機	TAV-A36C(室外機)/TAV-A36CI(室內機)	氣冷分離式	3.6	6.23	實測值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1100245續1	無風管空氣調節機	TAV-A36H(室外機)/TAV-A36HI(室內機)	氣冷分離式	3.6	6.23	實測值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1100245續1	無風管空氣調節機	TRV-A36C(室外機)/TRV-A36CI(室內機)	氣冷分離式	3.6	6.23	實測值未能符合114年新基準
寬菱實業有限公司	1100245續1	無風管空氣調節機	TRV-A36H(室外機)/TRV-A36HI(室內機)	氣冷分離式	3.6	6.23	實測值未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1100313續1	無風管空氣調節機	RHF30VAVLT(室外機)/FTHF30VAVLT(室內機)	氣冷分離式	3	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1100314續1	無風管空氣調節機	RHF40VVL(室外機)/FTHF40VVL(室內機)	氣冷分離式	4	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1100314續1	無風管空氣調節機	RHF60VVL(室外機)/FTHF60VVL(室內機)	氣冷分離式	6	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
和泰興業股份有限公司	1100314續1	無風管空氣調節機	RHF71VVL(室外機)/FTHF71VVL(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1100315續1	無風管空氣調節機	LSU43ACO/LSN43ACO	氣冷分離式	4.4	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1100315續1	無風管空氣調節機	LSU43ACU/LSN43ACU	氣冷分離式	4.4	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1100316續1	無風管空氣調節機	LSN43AHU/LSU43AHU	氣冷分離式	4.4	5.6	標示值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1100381續1	無風管空氣調節機	MS80IE-HS2/MA80IC-HS2	氣冷分離式	8	5.37	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1100381續1	無風管空氣調節機	MS80IE-HS2/MA80IH-HS2	氣冷分離式	8	5.37	實測值未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1100409續1	無風管空氣調節機	R-63DDVR(室外機)/FT-63DDVR(室內機)	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1100409續1	無風管空氣調節機	R-73DDVR(室外機)/FT-73DDVR(室內機)	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1100409續1	無風管空氣調節機	R-80DDVR(室外機)/FT-80DDVR(室內機)	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1100409續1	無風管空氣調節機	R-90DDVR(室外機)/FT-90DDVR(室內機)	氣冷分離式	9	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100411續1	無風管空氣調節機	RAS-32NJK(室內機)+RAS-50NJK(室內機)/RAM-71JL(室外機)	氣冷分離式	7.2	5.37	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100411續1	無風管空氣調節機	RAS-32NJK(室內機)+RAS-50NJK(室內機)/RAM-71NL(室外機)	氣冷分離式	7.2	5.37	實測值未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1100457續1	無風管空氣調節機	RS-100DYSR(室外機)/FT-28DYSR(室內機)+FT-28DYSR(室內機)+FT-50DYSR(室內機)	氣冷分離式	10.1	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1100458續1	無風管空氣調節機	RS-50DYSR(室外機)/FT-28DYSR(室內機)+FT-28DYSR(室內機)	氣冷分離式	5.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
新視代科技股份有限公司	1100464續1	無風管空氣調節機	RB-S28VT3(室內機)/RC-S28VT3(室外機)	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100529續1	無風管空氣調節機	RAS-28HQB/RAC-28HK1	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100529續1	無風管空氣調節機	RAS-28HQB/RAC-28QK1	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100530續1	無風管空氣調節機	RAS-32HQB/RAC-32HK1	氣冷分離式	3.2	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100530續1	無風管空氣調節機	RAS-32HQB/RAC-32QK1	氣冷分離式	3.2	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100530續1	無風管空氣調節機	RAS-36HQB/RAC-36HK1	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100530續1	無風管空氣調節機	RAS-36HQB/RAC-36QK1	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100530續1	無風管空氣調節機	RAS-40HQB/RAC-40HK1	氣冷分離式	4.1	5.6	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100530續1	無風管空氣調節機	RAS-40HQB/RAC-40QK1	氣冷分離式	4.1	5.6	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100531續1	無風管空氣調節機	RAS-63HQB/RAC-63HK1	氣冷分離式	6.3	5.6	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100531續1	無風管空氣調節機	RAS-63HQB/RAC-63QK1	氣冷分離式	6.3	5.6	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100532續1	無風管空氣調節機	RAS-22YSK/RAC-22SK1	氣冷分離式	2.2	6.23	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100532續1	無風管空氣調節機	RAS-22YSK/RAC-22YK1	氣冷分離式	2.2	6.23	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100532續1	無風管空氣調節機	RAS-25YSK/RAC-25SK1	氣冷分離式	2.5	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100532續1	無風管空氣調節機	RAS-25YSK/RAC-25YK1	氣冷分離式	2.5	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100532續1	無風管空氣調節機	RAS-28YSK/RAC-28SK1	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100532續1	無風管空氣調節機	RAS-28YSK/RAC-28YK1	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100533續1	無風管空氣調節機	RAS-32YSK/RAC-32SK1	氣冷分離式	3.2	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100533續1	無風管空氣調節機	RAS-32YSK/RAC-32YK1	氣冷分離式	3.2	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100533續1	無風管空氣調節機	RAS-36YSK/RAC-36SK1	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100533續1	無風管空氣調節機	RAS-36YSK/RAC-36YK1	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100533續1	無風管空氣調節機	RAS-40YSK/RAC-40SK1	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100533續1	無風管空氣調節機	RAS-40YSK/RAC-40YK1	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100534續1	無風管空氣調節機	RAS-50YSK/RAC-50SK2	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100534續1	無風管空氣調節機	RAS-50YSK/RAC-50YK2	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100534續1	無風管空氣調節機	RAS-63YSK/RAC-63SK1	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100534續1	無風管空氣調節機	RAS-63YSK/RAC-63YK1	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100534續1	無風管空氣調節機	RAS-71YSK/RAC-71SK1	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100534續1	無風管空氣調節機	RAS-71YSK/RAC-71YK1	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100546續1	無風管空氣調節機	FVL-W50S	氣冷單體式	5	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100546續1	無風管空氣調節機	FVR-W29S	氣冷單體式	2.9	4.55	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100546續1	無風管空氣調節機	FVR-W41S	氣冷單體式	4.1	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
盟昆企業有限公司	1100546續1	無風管空氣調節機	FVR-W50S	氣冷單體式	5	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1100595續1	無風管空氣調節機	R-42DDVR(室外機)/FT-42DDVR(室內機)	氣冷分離式	4.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
大同股份有限公司	1100595續1	無風管空氣調節機	R-50DDVR(室外機)/FT-50DDVR(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100610續1	無風管空氣調節機	AM-NF110D/AU-NF110D	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100659續1	無風管空氣調節機	RAS-22NJK+RAS-28NJK/ RAM-50JL1	氣冷分離式	5	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1100659續1	無風管空氣調節機	RAS-22NJK+RAS-28NJK/ RAM-50NL1	氣冷分離式	5	5.6	標示值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100665續1	無風管空氣調節機	AM-NF28DC+AM-NF28DC+AM-NF50DC+AU-PF101DC3	氣冷分離式	10.1	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100665續1	無風管空氣調節機	AM-NF28DC+AM-NF28DC+AU-PF52DC2	氣冷分離式	5.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100665續1	無風管空氣調節機	AM-PF28DC+AM-PF28DC+AM-PF50DC+AU-PF101DC3	氣冷分離式	10.1	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1100665續1	無風管空氣調節機	AM-PF28DC+AM-PF28DC+AU-PF52DC2	氣冷分離式	5.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1110010續1	無風管空氣調節機	ASCG063CMTC(室內機)/AOCG063CMTC(室外機)	氣冷分離式	6	5.6	標示值未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1110012續1	無風管空氣調節機	AOCG036CMTC(室外機)/ASCG036CMTC(室內機)	氣冷分離式	3.5	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1110017續1	無風管空氣調節機	AM-NF22D/AU-NF22D	氣冷分離式	2.2	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1110017續1	無風管空氣調節機	AM-NF22DC/AU-NF22DC	氣冷分離式	2.2	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1110017續1	無風管空氣調節機	AM-PF22DC/AU-PF22DC	氣冷分離式	2.2	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1110077續1	無風管空氣調節機	RAS-22PT/RAC-22PT	氣冷分離式	2.2	6.23	實測值未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1110077續1	無風管空氣調節機	RAS-28PT/RAC-28PT	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1110077續1	無風管空氣調節機	RAS-36PT/RAC-36PT	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1110077續1	無風管空氣調節機	RAS-40PT/RAC-40PT	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1110077續1	無風管空氣調節機	RAS-63PT/RAC-63PT	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1110077續1	無風管空氣調節機	RAS-71PT/RAC-71PT	氣冷分離式	7.2	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1110078續1	無風管空氣調節機	RAS-50PT/RAC-50PT	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1110078續1	無風管空氣調節機	RAS-81PT/RAC-81PT	氣冷分離式	8	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣日立江森自控股份有限公司	1110078續1	無風管空氣調節機	RAS-90PT/RAC-90PT	氣冷分離式	8.7	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1110091續1	無風管空氣調節機	LSN22DHPM/LSU22DHPM	氣冷分離式	2.2	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1110091續1	無風管空氣調節機	LSN28DHPM/LSU28DHPM	氣冷分離式	2.8	6.23	標示值未能符合114年新基準
台灣樂金電器股份有限公司	1110091續1	無風管空氣調節機	LSN36DHPM/LSU36DHPM	氣冷分離式	3.5	6.23	標示值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1110093續1	無風管空氣調節機	AM-NF80D/AU-NF80D	氣冷分離式	8	5.37	實測值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1110093續1	無風管空氣調節機	AM-NF80DC/AU-NF80DC	氣冷分離式	8	5.37	實測值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1110093續1	無風管空氣調節機	AM-NF93D/AU-NF93D	氣冷分離式	9.3	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1110093續1	無風管空氣調節機	AM-NF93DC/AU-NF93DC	氣冷分離式	9.3	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1110093續1	無風管空氣調節機	AM-PF80DC/AU-PF80DC	氣冷分離式	8	5.37	實測值未能符合114年新基準
聲寶股份有限公司	1110093續1	無風管空氣調節機	AM-PF93DC/AU-PF93DC	氣冷分離式	9.3	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110145續1	無風管空氣調節機	MS90IE-HP3/MA90IC-HP3	氣冷分離式	9	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
東元電機股份有限公司	1110145續1	無風管空氣調節機	MS90IE-HP3/MA90IH-HP3	氣冷分離式	9	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110145續1	無風管空氣調節機	PBGU-K90B1/PAGU-K90BF	氣冷分離式	9	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110145續1	無風管空氣調節機	PBGU-K90B1/PAGU-K90BFH	氣冷分離式	9	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110146續1	無風管空氣調節機	MS100IE-HP3/MA100IC-HP3	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110146續1	無風管空氣調節機	MS100IE-HP3/MA100IH-HP3	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110146續1	無風管空氣調節機	PBGU-K100B1/PAGU-K100BF	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110146續1	無風管空氣調節機	PBGU-K100B1/PAGU-K100BFH	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110147續1	無風管空氣調節機	ML100IE-HP3/MA100IC-HP3	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110147續1	無風管空氣調節機	ML100IE-HP3/MA100IH-HP3	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110147續1	無風管空氣調節機	PLGU-K100B/PAGU-K100BF	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110147續1	無風管空氣調節機	PLGU-K100B/PAGU-K100BFH	氣冷分離式	10	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1110155續1	無風管空氣調節機	AOCG022CMTC(室外機)/ASCG022CMTC(室內機)	氣冷分離式	2.2	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣富士通將軍國際股份有限公司	1110155續1	無風管空氣調節機	AOCG028CMTC(室外機)/ASCG028CMTC(室內機)	氣冷分離式	2.8	6.23	實測值未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110200續1	無風管空氣調節機	MW50IHR-HR	氣冷單體式	5	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110200續1	無風管空氣調節機	MW63IHR-HR	氣冷單體式	6.3	4.28	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1110209續1	無風管空氣調節機	HM2-SK52(室外機)/HI-SK28(室內機)×2	氣冷分離式	5.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1110209續1	無風管空氣調節機	HM2-SK52H(室外機)/HI-SK28H(室內機)×2	氣冷分離式	5.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1110210續1	無風管空氣調節機	HIS-SK112/HO-SK112	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1110210續1	無風管空氣調節機	HIS-SK112H/HO-SK112H	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣美芝消費電器股份有限公司	1110214續1	無風管空氣調節機	MVS-J28HA(室內機)/MVC-J28HA(室外機)	氣冷分離式	2.9	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣美芝消費電器股份有限公司	1110214續1	無風管空氣調節機	MVS-J36HA(室內機)/MVC-J36HA(室外機)	氣冷分離式	3.7	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣美芝消費電器股份有限公司	1110214續1	無風管空氣調節機	MVS-J40HA(室內機)/MVC-J40HA(室外機)	氣冷分離式	4.2	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣美芝消費電器股份有限公司	1110215續1	無風管空氣調節機	MVS-J74HA(室內機)/MVC-J74HA(室外機)	氣冷分離式	7.5	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣美芝消費電器股份有限公司	1110216續1	無風管空氣調節機	MVS-P74HA(室內機)/MVC-P74HA(室外機)	氣冷分離式	7.5	5.37	實測值未能符合114年新基準
禾聯碩股份有限公司	1110220續1	無風管空氣調節機	HI-AR72H/HO-AR72H	氣冷分離式	7.5	5.37	實測值未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1110275續1	無風管空氣調節機	SAC-V23HG(室外機)/SAE-V23HG(室內機)	氣冷分離式	2.3	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1110275續1	無風管空氣調節機	SAC-V41HG(室外機)/SAE-V41HG(室內機)	氣冷分離式	4.1	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1110276續1	無風管空氣調節機	SAC-V50HG(室外機)/SAE-V50HG(室內機)	氣冷分離式	5	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
台灣三洋電機股份有限公司	1110276續1	無風管空氣調節機	SAC-V86HG(室外機)/SAE-V86HG(室內機)	氣冷分離式	8.6	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
東元電機股份有限公司	1110423續1	無風管空氣調節機	MW72IHR-HR	氣冷單體式	7.2	4.15	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110464續1	無風管空氣調節機	GKQ-80CI/GKQ-80CO	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110464續1	無風管空氣調節機	GKQ-80HI/GKQ-80HO	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110464續1	無風管空氣調節機	GKS-80CI/GKS-80CO	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110464續1	無風管空氣調節機	GKS-80HI/GKS-80HO	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110464續1	無風管空氣調節機	GPR-80CI/GPR-80CO	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110464續1	無風管空氣調節機	GPR-80HI/GPR-80HO	氣冷分離式	8	5.37	標示值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110465續1	無風管空氣調節機	GKQ-90CI/GKQ-90CO	氣冷分離式	9.1	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110465續1	無風管空氣調節機	GKQ-90HI/GKQ-90HO	氣冷分離式	9.1	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110465續1	無風管空氣調節機	GKS-90CI/GKS-90CO	氣冷分離式	9.1	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110465續1	無風管空氣調節機	GKS-90HI/GKS-90HO	氣冷分離式	9.1	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110465續1	無風管空氣調節機	GPR-90CI/GPR-90CO	氣冷分離式	9.1	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110465續1	無風管空氣調節機	GPR-90HI/GPR-90HO	氣冷分離式	9.1	5.37	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110466續1	無風管空氣調節機	GKQ-105CI/GKQ-105CO	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110466續1	無風管空氣調節機	GKQ-105HI/GKQ-105HO	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110466續1	無風管空氣調節機	GKS-105CI/GKS-105CO	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110466續1	無風管空氣調節機	GKS-105HI/GKS-105HO	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110466續1	無風管空氣調節機	GPR-105CI/GPR-105CO	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110466續1	無風管空氣調節機	GPR-105HI/GPR-105HO	氣冷分離式	11	5.18	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110467續1	無風管空氣調節機	GKQ-36CI/GKQ-36CO	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110467續1	無風管空氣調節機	GKQ-36HI/GKQ-36HO	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110467續1	無風管空氣調節機	GKS-36CI/GKS-36CO	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110467續1	無風管空氣調節機	GKS-36HI/GKS-36HO	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準

未符合114年「無風管空氣調節機節能標章能源效率基準與標示方法」清單

標章公司	合約號	類別名稱	型號	無風管空調機種類	額定冷氣能力(kW)	114年基準值	是否符合114節標基準
臺灣格力股份有限公司	1110467續1	無風管空氣調節機	GPR-36CI/GPR-36CO	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110467續1	無風管空氣調節機	GPR-36HI/GPR-36HO	氣冷分離式	3.6	6.23	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110468續1	無風管空氣調節機	GKS-23HI+GKS-23HI+GKS-23HI(室內機)/GSDM-63HK3(室外機)	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110468續1	無風管空氣調節機	GPR-23HI+GPR-23HI+GPR-23HI(室內機)/GSDM-63HK3(室外機)	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110469續1	無風管空氣調節機	GSDM-72HK3(室外機)/GKS-23HI(室內機)×2+GKS-29HI(室內機)	氣冷分離式	7.4	5.37	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110469續1	無風管空氣調節機	GSDM-72HK3(室外機)/GPR-23HI(室內機)×2+GPR-29HI(室內機)	氣冷分離式	7.4	5.37	實測值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110470續1	無風管空氣調節機	GSDM-90HK4(室外機)/GKS-23HI(室內機)×4	氣冷分離式	9	5.37	標示值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110470續1	無風管空氣調節機	GSDM-90HK4(室外機)/GPR-23HI(室內機)×4	氣冷分離式	9	5.37	標示值未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110538續1	無風管空氣調節機	GKQ-63CI(室內機) /GKQ-63CO(室外機)	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110538續1	無風管空氣調節機	GKS-63CI(室內機) /GKS-63CO(室外機)	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準
臺灣格力股份有限公司	1110538續1	無風管空氣調節機	GPR-63CI(室內機) /GPR-63CO(室外機)	氣冷分離式	6.3	5.6	標示值及實測值皆未能符合114年新基準