

附件3 「112年第8次節能標章驗審會」補正後始准予通過獲證名單

序 號	申請廠商	申請產品名稱	申請案號	申請產品型號	須補件事項
1	禾聯碩股份有限公司	顯示器	LCD-112D-0010	HD-40DFSPAW HD-40DFSP1 HD-40DFSPG	檢附之測試報告中的「出廠預設峰值輝度比」數值計算錯誤，爰請廠商修正報告，並經確認無誤後，始准予通過。
2	禾聯碩股份有限公司	顯示器	LCD-112D-0011	HD-43DFSPA HD-43DFSP1 HD-43DFSP7	檢附之測試報告中的「出廠預設峰值輝度比」數值計算錯誤，爰請廠商修正報告，並經確認無誤後，始准予通過。
3	台灣松下銷售股份有限公司	電冰箱	RF-112D-0024	NR-F529HX-X1 NR-F529HX-W1	檢附之測試報告中表5.2.4的「四星級冷卻性能第一次負載平均溫度」，實測值「-15.0°C」不符合其規定值「應低於-15°C」，爰請廠商確認及說明，並經確認無誤後，始准予通過。