

附件 4 初測結果未符合且放棄辦理複測作業之名單

產品類別	獲證廠商	證書號碼	終止款數	獲證產品型號	證書屆滿日	終止證書原因
顯示器	憶聲電子股份有限公司	105203 續 1	1	KLT-43EVT01	109 年 6 月 2 日	獲證產品經抽驗，未符能源效率基準，故終止原獲證產品及其系列型號之使用權。
空氣清淨機	大同股份有限公司	106686	2	TACR-1900PE-WI、 TACR-1900PE(系列型號)	108 年 10 月 12 日	