

附件 5 複測結果未符合能源效率基準之名單

產品類別	獲證廠商	證書號碼	終止款數	獲證產品型號	證書屆滿日	終止證書原因
影印機	震旦行股份有限公司	105212 續 1	1	MX-M266N	109 年 6 月 2 日	獲證產品經抽驗，未符能源效率基準，故終止原獲證產品及其系列型號之使用權。